



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE TURUÇU



INDICAÇÃO N.º 03/2026

EMENTA: “Solicita ao Poder Executivo Municipal a realização de manutenção preventiva e corretiva, com os devidos reparos, na caixa d’água localizada na Avenida Arthur Lange, principal estrutura de abastecimento em funcionamento no município.”

Senhor Presidente
Senhores Vereadores.

O Vereador que subscreve esta Indicação requer ao Poder Executivo Municipal de Turuçú, por meio da Secretaria competente, que sejam adotadas providências quanto à manutenção preventiva e corretiva, bem como aos reparos necessários, na caixa d’água localizada na Avenida Arthur Lange, considerando a relevância da referida estrutura para o abastecimento público municipal. Conforme fotos em anexo;

JUSTIFICATIVA

A presente Indicação justifica-se pela importância da caixa d’água localizada na Avenida Arthur Lange para o abastecimento do Município de Turuçú, sendo a principal estrutura em funcionamento.

Ressalta-se que a referida caixa já apresenta rachaduras em sua estrutura, necessitando de reparos urgentes. Além disso, faz-se necessária a pintura externa e a limpeza interna, a fim de preservar a estrutura, prevenir danos maiores e garantir o armazenamento de água em condições mais limpas e adequadas à população.

Pela atenção ao importante tema exposto acima e na certeza do atendimento a comunidade de Turuçú agradece.

Turuçú, em 24 de fevereiro de 2026

Alexandre Borchhardt
Vereador do PP

